

LEGENDA:

- |   |  |
|---|--|
|  | Spękania tafli szklanych, odspojenia     |
|  | nieszczelności, degradacja izolacji      |
|  | ślady zawilgocenia, zacieki              |
|  | delaminacja                              |
|  | obluzowane elementy stalowe              |
|  | przemieszczenia płyt okładzin kamiennych |

INWESTYCJA:

EKSPERTYZA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA  
STAN TECHNICZNY FONTANNY "KRYSZTAŁ"  
NA RYNKU GŁÓWNYM W KRAKOWIE

ZAMAWIAJĄCY:  
WYDZIAŁ "KLIMAT ENERGIA I GOSPODARKA  
WODNA" URZĘDU MIASTA KRAKOWA  
OS. SZKOLNE 27, 31-977 KRAKÓW

BIURO PROJEKTÓW:  
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spółka z o.o.  
ul. Łokietka 8C/70 30-010 Kraków  
tel: +48 12 4310449  
e-mail: [wieslaw.bereza@oepk.pl](mailto:wieslaw.bereza@oepk.pl)

AUTORZY OPRACOWANIA  
dr inż. Stanisław Karczmarczyk  
Upr. nr ewid. 224/69  
dr inż. Wiesław Bereza  
Upr. nr ewid. 146/2001  
Rzeczoznawca budowlany RZE/X/0027/10  
mgr inż. Wojciech Jaśkiewicz

TYTUŁ RYSUNKU:  
INWENTARYZACJA USZKODZEŃ -  
RZUT W POZIOMIE RUSZTU  
ŻELBETOWEGO FONTANNY

BRANŻA KONSTRUKCJA		FAZA EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO		
DATA	SKALA	OPRAC.	REWIZJA	NR RYS.
11.2023	1:50	WJ	-	KE-02

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku. Powielanie, zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzenie do obrotu, udostępnianie osobom trzecim, a także opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.

RZUT W POZIOMIE RUSZTU POD FONTANNĄ  
skala 1:50

